

기술사 제132회 시험시간: 100분

분 야 <sup>재료</sup> 종목 금속가공기술사 <mark>수험</mark> 번호 명

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

#### ※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

- 1. 주조공정에 사용되는 내화물의 조성에 따른 종류와 필요조건을 설명하시오.
- 2. 용접부에 발생 가능한 균열 중 크레이터(Crater) 균열에 대하여 설명하시오.
- 3. 도형제의 역할과 도형제가 구비해야 할 성질에 대하여 설명하시오.
- 4. 탄소강의 열처리 공법 중 오스템퍼링(Austempering)에 대하여 설명하시오.
- 5. 원심주조법의 종류를 3가지 쓰고 각각에 대하여 설명하시오.
- 6. 연강판의 인장시험에서 발생하는 뤼더스(Lüders) 밴드에 대하여 설명하고, 판재압연의 스킨 패스(Skin Pass)와 어떤 관계가 있는지 설명하시오.
- 7. SMAW(Shielded Metal Arc Welding)에서 용접봉 건조의 중요성에 대하여 설명하시오.
- 8. Mo 공구강의 템퍼링에서 관찰되는 2차 경화에 대하여 설명하시오.
- 9. 쾌삭강에 대하여 설명하시오.
- 10. 중력 주조법의 특징과 주조 시 사용되는 금형 재료에 요구되는 성질에 대하여 설명하시오.
- 11. 열간 소성 변형에서 변형저항에 영향을 미치는 요인 3가지에 대하여 설명하시오.
- 12. HCP 금속이 FCC 금속 대비 변형쌍정(Deformation Twin)이 더 쉽게 발생하는 이유를 설명하시오.
- 13. 판재압연에서 일어나는 대표적인 결함에 해당하는 악어입(Alligatoring) 균열에 대하여 설명하시오.

1 - 1



기술사 제132회 시험시간: 100분

분	재료	종목	금속가공기술사	수험	성	
야	게표			번호	西	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

### ※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 금속재료의 연성-취성 천이온도(DBTT)에 대하여 설명하고, 극지방과 같이 추운 지역에서 사용하는 기계 부품에서 이 특성이 중요한 물성인 이유를 설명하시오.
- 2. GMAW(Gas-Metal Arc Welding)에서 CO<sub>2</sub> 100% 보호가스를 사용하였을 때 발생되는 과다 스패터(Spatter)를 저감하기 위하여 Ar 혼합가스의 사용을 고려하는 이유에 대하여 설명하시오.
- 3. 금속 주조 시 용융 금속의 흐름을 최적화하기 위한 탕구계의 구성요소와 설계 시 고려해야 할 사항을 설명하시오.
- 4. 금속판재의 굽힘변형에서 가공한계에 대하여 설명하시오.
- 5. 냉간가공된 금속소재를 풀림처리(Annealing) 시 발생하는 3가지 현상에 대하여 설명하시오.
- 6. 다이캐스트 주조법에 대하여 설명하고, 이 주조법으로 주물 제품을 생산할 경우 사용되는 합금의 필요한 성질에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

	- 1 120- 1				, p		
분	ᆌㄹ	조모	그소기고기수시	수험		성	
야	재료	8 7	古代からり置か	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

### ※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. Cu에서 발생되는 수소취성에 대하여 설명하고 이에 대한 해결방안을 설명하시오.
- 2. 알루미늄 합금의 주조 시 기공 발생 원인과 제거 방법에 대하여 설명하시오.
- 3. 직접 압출, 간접 압출, 정수압 압출을 설명하고 각 방식별 압출 압력과 램의 이동거리 간 관계를 그래프로 나타내시오.
- 4. 일반적으로 저탄소강 대비 고탄소강의 용접 시 예열이 필요한 이유에 대하여 설명하시오.
- 5. 압탕(Riser)의 효과를 증가시킬 수 있는 방법과 압탕의 구비조건에 대하여 설명하시오.
- 6. 자유단조에서 발생하는 배럴링(Barreling)현상에 대하여 설명하고 이를 감소시킬 수 있는 대책에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

	- 1 1-0- 1				, p		
분	ᆌᆕ	조모	그소기고기스시	수험		성	
야	재료	34	- 급숙가증기출자 -	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

#### ※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 주조 공정에서 원형 제작 시 고려해야 할 사항 중 라운딩, 원형 덧붙임 및 주물 덧붙임에 대하여 설명하시오.
- 2. 용접 후열처리에 대하여 설명하시오.
- 3. 열간단조, 냉간단조 및 온간단조를 구분하고 장점과 단점을 각각 설명하시오.
- 4. 주물 결함 중 열간균열 발생 원인과 결함을 감소시키기 위한 대책에 대하여 설명하시오.
- 5. 스테인리스강 중 열처리를 통하여 경화할 수 있는 마텐자이트 스테인리스강이 페라이트 또는 오스테나이트 스테인리스강 대비 내식성이 열악한 이유에 대하여 설명하시오.
- 6. 금속재료의 파괴와 관련하여 타원형 불연속부가 있는 소재의 응력집중현상 및 응력 집중계수에 대하여 설명하시오.