

기술사 제132회 시험시간: 100분

	13 1 1-2- 1						
분	재료	조모	그소개리기수시	수험		성	
야	<i>게 묘</i>	0 7	- 금숙새묘기굴자 -	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

- 1. 구상흑연주철과 CV 주철의 제조 방법, 장단점, 사용 예에 대하여 각각 설명하시오.
- 2. 주철의 합금원소인 규소(Si)의 영향을 흑연화 조장 또는 저해와 탄소당량의 관점에서 설명하시오.
- 3. 금속소재의 강화기구를 4가지만 쓰고 각 강화기구를 통한 강도 상승 이유에 대하여 설명하시오.
- 4. 금속의 내부결함인 비금속 개재물의 발생원인과 종류에 대하여 설명하시오.
- 5. 금속간 화합물에 대하여 정의하고 일반적인 고용체와 다른 특징을 설명하시오.
- 6. 바우싱거 효과에 대하여 설명하시오.
- 7. 경도시험을 정의하고, 그 종류를 3가지만 쓰고 각각에 대하여 설명하시오.

2 - 1



기술사 제132회 시험시간: 100분

분 야	재료	종목	금속재료기술사	수험 번호	성 명	
				L	0	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

- 8. 소성가공하여 가공 경화된 금속재료를 열처리하기 위해 가열하였을 때 진행되는 조직변화 3단계를 간단히 설명하시오.
- 9. 화염경화 열처리의 특징에 대하여 설명하시오.
- 10. 수소연료전지용 전극에 쓰이는 수소저장합금의 수소 저장목적 이외의 요구되는 특성에 대하여 설명하시오.
- 11. 황동의 화학적 성질 중 탈아연부식, 자연균열, 고온 탈아연에 대하여 각각 설명하시오.
- 12. 금속재료 단조 제품에서 나타나는 단류선에 대한 재료의 조직 특성과 품질관리 방안에 대하여 설명하시오.
- 13. 분말야금법의 특징 5가지에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

	13 1 1-2- 1						
분	재료	조모	그소개리기수시	수험		성	
야	<i>게 묘</i>	0 7	- 금숙새묘기굴자 -	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 탄소강에서 망간(Mn), 규소(Si), 인(P), 황(S), 구리(Cu) 원소가 강의 성질에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.
- 2. 스테인리스강을 금속 조직학상으로 분류하고, 각각에 대하여 설명하시오.
- 3. 탄소강의 펄라이트 조직과 주철의 레데뷰라이트 조직에 대하여 조직 형상의 특징과 생성되는 메카니즘에 대하여 설명하시오.
- 4. 항온냉각변태곡선(TTT곡선)상에서 마덴자이트 변태와 상·하부 베이나이트 변태에 대하여 생성과정과 미세조직, 기계적 특성상의 차이점에 대하여 설명하시오.
- 5. 강의 표면경화처리 방법 중 질화법의 특성 및 종류에 대하여 설명하시오.
- 6. 금속재료의 경화능 측정방법인 조미니(Jominy)시험에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

분	재료	종목	그소게리기수시	수험	성	
야	\1 3E	07	금독재묘기물자	번호	명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 오스테나이트계 스테인리스강 용접부에서 발생하는 입계부식의 발생원인과 방지대책에 대하여 설명하시오.
- 2. 현미경 중 투과전자현미경(TEM)에 대하여 아래 항목을 각각 설명하시오.
 - (1) TEM의 원리 및 특징
 - (2) TEM으로 재료를 분석하는 활용 방법
 - (3) TEM 분석에서 발생하는 탄성산란과 비탄성산란
- 3. 피로파괴를 S-N 곡선을 포함하여 설명하고, 피로한도에 영향을 미치는 환경요인에 대하여 설명하시오.
- 4. 크리프(Creep) 현상을 정의하고 크리프 곡선을 그려 각 단계별 특징에 대하여 설명하고, 응력 및 온도가 크리프에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.
- 5. 금속재료의 파괴 시 파단면은 입계, 벽개 및 연성파면 형태로 나타난다. 입계 파면을 볼 수 있는 사례를 3가지 쓰고, 이를 방지할 수 있는 방안에 대하여 각각 설명하시오.
- 6. 탄소강의 담금질(Quenching) 열처리 시 표면 탈탄 현상이 나타날 수 있다. KS에서 규정하고 있는 탈탄층 깊이 측정법 3가지에 대하여 설명하시오.



기술사 제132회 시험시간: 100분

분	재료	조모	그소계리기수사	수험		성	
야	게표	8 7	금속재료기술사	번호	1	명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 땜납과 관련된 다음 내용에 대하여 설명하시오.
 - (1) 땜납에 요구되는 일반적인 특성
 - (2) 납이 환경에 미치는 영향
 - (3) 대표적인 3원계 무연땜납의 후보재료 2가지
- 2. 제진·방진 합금에 대하여 다음 내용에 대하여 설명하시오.
 - (1) 금속 자체가 제진기능을 가진 재료를 방진기구별로 설명하시오.
 - (2) 제진기능을 가지는 복합재료에 대하여 설명하시오.
- 3. Al-Cu 합금의 시효경화 기구에 대하여 설명하시오.
- 4. 초전도 재료의 특성에 대하여 설명하시오.
- 5. 항공기 및 복합화력에 사용하는 고온 가스터빈 블레이드 재질 구비 조건, 제작 방법 및 열차폐 코팅(Thermal barrier coating)기술에 대하여 각각 설명하시오.
- 6. 무산소동의 정의, 특징, 용도에 대하여 설명하시오.