

기술사 제135회 시험시간: 100분

 분
 자료
 종목
 금속재료기술사
 수험
 성명

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

- 1. 강의 경화능(Hardenability)의 정의와 경화능의 결정에 미치는 인자 3가지를 쓰시오.
- 2. 금속 재료의 결정립 미세화가 강도와 인성에 미치는 영향을 설명하시오.
- 3. 기계적 성질을 알아보기 위한 인장 시험에서 얻어지는 응력과 변형률에 대하여 설명하시오.
- 4. 샤르피 시험(Charpy Test)의 목적과 방법을 설명하시오.
- 5. 피로시험에서 파괴를 일으킬 수 있는 응력 변동의 종류 3가지를 설명하시오.
- 6. 인장시편의 파단면 관찰을 통해 얻을 수 있는 정보 4가지를 설명하시오.
- 7. TTT(Time Temperature Transformation) 도표에서 마르텐자이트를 생성하기 위한 열처리 공정과 마르텐자이트(Martensite)에 대하여 설명하시오.
- 8. 황동의 자연균열(Season Cracking) 원인에 대하여 설명하시오.
- 9. BCC(Body Centered Cubic) 금속이 저온에서 취성을 나타내는 이유를 설명하시오.
- 10. 주철의 주요 성분이 3원계 합금(Fe-Si-C)으로 구성된 이유를 설명하시오.
- 11. 주강품으로 공급받은 아공석강을 노말라이징(Normalizing) 열처리 할 경우에 장점을 설명하시오.
- 12. 금속의 부동태(Passivity) 피막을 정의하고 부식에 미치는 영향을 설명하시오.
- 13. 금속소재에 잔존하는 MnS, FeS가 많을 경우에 부식이 촉발되는 이유를 설명하시오.

1 - 1



기술사 제135회 시험시간: 100분

 분
 자료
 종목
 금속재료기술사
 수험
 성명

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

- ※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
- 1. 금속 분말 제조방법의 종류와 특성에 대하여 설명하시오.
- 2. Aluminum합금의 시효경화에 대하여 아래 사항을 설명하시오.
 - 1) 시효경화가 발생할 수 있는 조건
 - 2) 시효경화 중의 조직의 변화와 경도변화
 - 3) 열처리 기호 F, O, H, T1, T3, T5, T6
- 3. 철강 재료에서 주철의 정의와 종류별 특징에 대하여 설명하시오.
- 4. 냉간 가공 후 열처리된 Cu-Zn 합금의 인장 강도와 연성은 결정립 크기에 의존하며 이는 열처리 온도의 함수로 주어진다. 열처리 공정에서 회복(Recovery), 재결정 (Recrystallization), 결정립 성장(Grain Growth) 단계에서 일어나는 미세구조와 기계적 성질 변화를 그림으로 그리고 설명하시오.
- 5. 치환형고용체와 침입형고용체를 비교하고 치환형고용체를 형성하는 인자에 대하여 설명하시오.
- 6. 고성능 가스터빈(Gas Turbine)엔진용 터빈 블레이드에 적용되는 니켈기 초내열합금의 강화기구와 고온수명향상 방안, 미세조직 3가지를 설명하시오.



기술사 제135회 시험시간: 100분

 분
 자료
 종목
 금속재료기술사
 수험
 성명

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 특수주조법 중 인베스트먼트 주조(Investment Casting)에 대하여 설명하시오.
- 2. 타이타늄은 미세조직상 3가지 합금으로 분류된다. 각 합금의 미세조직과 물성에 대하여 설명하시오.
- 3. 고강도 및 고인성 재료의 개발에 가공과 열처리를 조합하는 가공열처리(Thermo-Mechanical Treatment)에서 가장 중요한 강화법의 하나인 오스포밍(Ausforming)에 대해서 TTT(Time Temperature Transformation)선도와 연계하여 설명하시오.
- 4. 마그네슘이 구조 재료로서 갖는 장점과 단점에 대하여 설명하시오.
- 5. 단조비(Forging Ratio)와 이에 따른 영향에 대하여 설명하시오.
- 6. Fe-C계 아공석강(탄소 조성은 약 0.4wt%)을 A₃ 온도보다 약 100℃ 높은 온도에서 용체화 열처리한 뒤 충분히 느린 속도로 상온까지 냉각한다고 가정할 때, 상변태 과정과 그 미세 조직의 특징을 설명하시오.



기술사 제135회 시험시간: 100분

 분
 자료
 종목
 금속재료기술사
 수험
 성명

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 구상화 어닐링(Spheroidizing Annealing) 방법 4가지를 설명하시오.
- 2. 냉간 금형강 STD11은 고온 템퍼링(Tempering)시에 2차 경화 현상이 나타난다. 이때 금형의 치수가 팽창하는 이유에 대하여 설명하시오.
- 3. 자동차 부품의 범퍼 프레임(Frame)에 해당하는 SCM-철강재를 냉간단조하고 열처리 (QT)하여 예비 시험(인장-압축 반복시험)하였더니 예상보다 조기 파손이 되었다. 이를 해결하기 위한 방편으로 아래 사항이 제시되었다. 각 항목을 설명하시오.
 - 1) 금속의 바우싱거 효과(Bauschinger Effect)
 - 2) 완성부품에서 소성 히스테리시스(Plastic Hysteresis) 효과가 나타나는 주된 원인
 - 3) 부품수명 향상방안
- 4. 가스침탄질화법과 가스연질화법의 특징과 장단점을 설명하시오.
- 5. 고주파 경화의 특징과 표피효과(Skin Effect)에 대하여 설명하시오.
- 6. 공동주택(아파트)에 설치된 스프링클러의 동배관에서 공식 부식 문제가 발생하여 사회적 비용 증가와 같은 이슈가 제기되고 있다. 공식 부식을 정의하고, 동배관에서 공식 부식이 발생하는 원인을 설명하시오.